



SERVICE INFO – LuK 0060



Неравномерность высоты пальцев диафрагменной пружины

Производители: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Рисунок 1: Неравномерность высоты пальцев диафрагменной пружины неустановленного сцепления

Пальцы диафрагменной пружины нажимного диска в данных LuK RepSet имеют смещение в неустановленном состоянии (рис. 1). Данное исполнение является особенностью конструкции и не является дефектом.

Во время установки сцепления на маховик, диафрагменная пружина занимает рабочее положение. Пальцы диафрагменной пружины выравниваются по уровню и обеспечивают равномерное прижимное усилие.

Примечание:

Все компоненты каждого LuK RepSet проходят 100% контроль качества на сборочной линии. Они соответствуют техническим спецификациям и пригодны для применения на указанных в каталоге автомобилях без ограничений.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“
Тел.: +7 (495) 737 76 60
Факс: +7 (495) 737 76 61
E-mail: info.ru@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.ru