



SERVICE INFO – LuK 0074



Рекомендации по установке

LuK RepSet 620 3115 00

При установке LuK RepSet 620 3115 00 расстояние между монтажной поверхностью корпуса нажимной пластины маховика относительно велико. Результате муфта не управляется центрирующими штифтами маховика во время установки (рис. 1). Винты также не могут быть вставлены резьбовые отверстия маховика на этом большом расстоянии. Их можно установить, применяя дополнительную силу, но это обычно повреждает резьбу.

LuK RepSet 620 3115 00 может быть установлен только подходящим специальным инструментом (например, Schaeffler Part. No.: 400 0237 10). Во время установки он используется для сжатия мембранных пружин, пока корпус нажимной пластины не коснется маховика. При этом центрирующие штифты надежно вставляются отверстия, а винты могут быть завинчены вручную без сопротивления.

Важно:

Для ремонта и технического обслуживания муфт Schaeffler Automotive Aftermarket всегда рекомендует использовать специальный инструмент Part. No.: 400 0237 10. Инструкции по использованию этого инструмента доступны на сайте www.repxpert.de.



Рис. 1: Центрирующие штифты не вставляют в отверстия во время установкмонтажа



Рис. 2: Специальный инструмент 400 0237 10 обеспечивает профессиональный ремонт сцепления

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО “Шэффлер Украина”
 Телефон: +380 44 520 - 13 - 80
 Факс: +380 44 520 - 13 - 81
 E-mail: info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket

